



# FICHE TECHNIQUE

## DECAPANT DESOXYDANT METAUX 250 ML

*Pour cuivre, argenterie, fonte, bronze,  
métaux ferreux et non ferreux.  
(sauf contre-indication du fabricant).*

### MODE D'EMPLOI

- Agiter le flacon.
- Imbiber de produit un tampon de laine d'acier N°000 puis frotter les surfaces oxydées.
- Insister sur les parties fortement encrassées, en prenant soin de ne pas rayer le métal.
- Bien rincer à l'eau claire, puis polir avec un chiffon doux.

### RECOMMANDATIONS :

- Ne pas appliquer sur supports non oxydés, sur métaux vernis ou laqués.
- Convient pour une restauration.
- Pour un entretien courant, utiliser le nettoyeur STARWAX spécial métaux adapté.

HS 301 d

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Provoque des brûlures. Très toxique pour les organismes aquatiques. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Ne pas jeter les résidus à l'égout et les cours d'eau.



**C Corrosif**



**N. Dangereux pour l'environnement**

**Starwax conseils**  
N° Vert 0 800 09 2000  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés  
BP 14 - 59260 HELLEMES

250ml e

3 365000 002162

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 216

Date : 21 10 09  
FT.01 / Procédure AQ.10